

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая
МБДОУ №1 «Родничок»
Н.Н. Большунова

«1» апреля 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 46-д/с от 1.04.2016г.**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
- 1.2. Адрес объекта: 632866, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Свердлова, 101
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1125,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка 6148,24 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта 2007 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016год, капитальный ремонт 2007 год*
- 1.6. Название организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 «Родничок» Карасукского района Новосибирской области (МБДОУ детский сад № 1 «Родничок»)
- 1.7. Юридический адрес организации: объекта 632866, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Свердлова, 101

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 144 ребёнка
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городской общественный транспорт, личный транспорт родителей, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *нет*

3.2.4 Перекрестки: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧВ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧИ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧИ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. В период проведения работ в рамках исполнения государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014-2019 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧВ

4.4. Для принятия решения согласование не требуется.

4.4.1. согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | фото№1; |
| 2. Входа (входов) в здание | фото№2; |
| 3. Путей движения в здании | фото№3; |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | фото№4; |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | фото№5; |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | - |
| 7. Пути движения к объекту | фото №6, фото 7 |
| Результаты фотофиксации на объекте | 7 фотографий |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ | на 2 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

	Должность, Ф.И.О.	Подпись
Руководитель рабочей группы	Недвиг С.А.	Председатель ПК, учитель - логопед
Члены рабочей группы	Любченко Н.И.	Ответственный по ОТ, инструктор по ФИЗО
Члены рабочей группы	Киндякова Т.П. Осташенко С.В.	Воспитатель Кладовщик
Представитель общественной организации инвалидов	Бут Т.Б., председатель Карасукской местной организации Всероссийского общества инвалидов	

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Административное двухэтажное здание
632867, НСО, г.Карасук, ул.Свердлова д. 101
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	есть	№1, №2	Нет тактильных полос движения	(с)	Установка тактильных полос на тротуаре	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	есть	№3	Нет тактильных полос движения	(с)	Установка тактильных полос на тротуаре Организация мест отдыха на пути движения по территории к зданию, на входной зоне пути передвижения по зданию..	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет	нет	нет			
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	№2	нет			
1.5	Автостоянка и парковка	есть	есть	№1	Не определено место для стоянки автомобилей инвалидов	(о,к,г)	Организация парковочных мест для инвалидов	Реконструкция
	ОБЩИЕ требования к зоне						Необходимо выполнить требования по оборудованию объекта по обеспечению доступности для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(с)		№1	Капитальный ремонт-установка тактильных полос на тротуаре

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо адаптировать территорию для категории слабовидящих**

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Административное двухэтажное здание
632867, НСО, г.Карасук, ул.Свердлова д. 101

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		№2)		
2.2	Пандус (наружный)	нет		№2				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№2	Не адаптирована для слабовидящих	(с)	Установка тактильной плитки	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		№2				
2.5	Тамбур	есть		№2				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Входная зона требует ремонта по адаптацииДУ	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная зона	ДП-И		№2	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо адаптировать для категории слабовидящих

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Административное двухэтажное здание
632867, НСО, г.Карасук, ул.Свердлова д. 101
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	есть	№3	Не адаптировано для слабовидящих	(с)	Установка тактильного оборудования на путях передвижения по зданию.	Индивидуальное решение с ТСР;
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	есть	№3	Организована альтернативная форма обслуживания	(к,о,с)		технические решения невозможны
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	нет				
3.5	Дверь	есть	есть	есть				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	нет	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДП-И(о,к,с)	есть	№3	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Организована альтернативная форма обслуживания (к,о)**

Индивидуальное решение с ТСР (с.)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Административное двухэтажное здание

632867, НСО, г.Карасук, ул.Свердлова д.101

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет	Нет	Нет				
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	нет	нет				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	нет	нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов		нет	нет	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Индивидуальное решение с ТСР . Реконструкция прилавков.**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	нет	нет				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	нет				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Административное двухэтажное здание
632867, НСО, г.Карасук, ул.Свердлова д.101
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	есть	№5	Не адаптирована. Двери узкие, разворотной площадки нет, подъехать к унитазу и к умывальнику нет возможности, отсутствуют поручни, нет тактильных устройств.	к,о,с	Расширить дверные проемы, установить поручни, убрать перегородки, устроить тактильные полосы.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	нет	нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	нет	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И(к,о,с)	есть	№5	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется капитальный ремонт туалетной комнаты**

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Административное двухэтажное здание
632867, НСО, г.Карасук, ул.Свердлова д.101
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		№6	Таблички не соответствуют. Имеются стенды. Расположены высоко. Информация не доступна. Шрифт мелкий. Подсветка отсутствует. Нет дублирования шрифтом Брайля.	к,с.	Дублирование шрифтом Брайля. Изменить информацию на стендах.	индивидуальное решение
6.2	Акустические средства	нет	нет	нет		г		индивидуальное решение
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет		с		индивидуальное решение
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(к,с,г)		№6	Индивидуальное решение

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется индивидуальное решение по доступности информации на объекте**

